

КРАН КНОПОЧНЫЙ ЭКОМЕРА G1/2

Кнопочный кран устанавливается перед манометром и уменьшает доступ среды к нему и позволяет продлить срок службы контрольно-измерительного-прибора. При нажатии кнопки проход к манометру становится свободным и манометр находится под нагрузкой только в момент измерения давления. Разгрузка манометра происходит автоматически после снятия нажатия на кнопку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа	1,6
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПа	2,4
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	120°C
РЕЗЬБА ПРИСОЕДИНЕНИЯ	G1/2F-G1/2F
ИСПОЛНЕНИЕ (РЕЗЬБА)	Внутренняя/Внутренняя
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	Латунь

