


MR**Редукционная муфта**

Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют при работе специальных позиционеров и приспособлений.

PE 100 SDR 11**Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)**

d_1	d_2	D_1/D_2	L	Масса, кг/шт.
32	20	45/ 32	88	0,060
32	25	45/ 38	88	0,070
40	20	54/ 32	98	0,080
40	32	54/ 45	98	0,090
50	20	68/ 32	110	0,130
50	32	68/ 45	110	0,140
50	40	68/ 54	110	0,140
63	32	82/ 45	125	0,210
63	40	82/ 54	125	0,220
63	50	82/ 68	125	0,230
90	50	117/ 68	160	0,470
90	63	117/ 82	160	0,510
110	63	142/ 82	160	0,730
110	90	140/115	180	0,900
125	90	155/115	200	0,980
160	110	201/140	230	1,990
225	160	282/203	270	4,860