


Муфты Frialen MB с легко удаляемым упором, SDR 11.

Применяются также как ремонтные муфты. Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют при работе специальных позиционеров и приспособлений.

Присоединительные размеры



| d | D | L | Масса, кг |
|-----|-----|-----|-----------|
| 20 | 33 | 60 | 0,04 |
| 25 | 38 | 66 | 0,05 |
| 32 | 45 | 78 | 0,07 |
| 40 | 54 | 85 | 0,1 |
| 50 | 68 | 98 | 0,15 |
| 63 | 82 | 110 | 0,21 |
| 75 | 98 | 122 | 0,32 |
| 90 | 114 | 138 | 0,44 |
| 110 | 137 | 159 | 0,71 |
| 125 | 156 | 172 | 0,95 |
| 140 | 174 | 184 | 1,28 |
| 160 | 199 | 190 | 1,77 |