


## Муфта Frialen AM без упора, PE 100, SDR 17.

Открытая нагревательная спираль для оптимальной теплопередачи во время сварки, большая глубина сопряжения, очень широкие зоны сварки и холодные зоны на концах и в середине для предотвращения вытекания расплава и для использования без применения позиционеров.

### Присоединительные размеры



d	D	L	Масса, кг
110	130	160	0,6
125	146	160	0,62
160	184	180	1,1
180	207	180	1,7
200	229	180	3,2
225	254	200	2
250	282	220	3,1
280	316	220	3,7
315	355	220	4,9
355	400	220	6,1
400	450	220	7,85
450	506	270	8,4
500	562	270	14,9
560	630	380	24,8
630	710	420	36,8